

SỐ ~~61~~ STTTT-BCVT
V/v khẩn trương khắc phục tồn tại chính
trang, bố cáp thông tin trên địa bàn
thị xã Đồng Xoài

Bình Phước, ngày 10 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:

- Chi nhánh Viettel Bình Phước;
- Công ty CP Viễn thông FPT – CN Bình Phước;
- Truyền hình cáp Việt Nam – CN Bình Phước;
- Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist – CN Bình Phước;
- Viễn thông Bình Phước.

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/4/2017 của UBND tỉnh về việc chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020.

Ngày 30/8/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tình hình bố cáp thông tin trên địa bàn thị xã Đồng Xoài tại các tuyến:

- Quốc lộ 14 (từ Cầu 2 đến Khu công nghiệp Đồng Xoài).
- Đường Phú Riêng Đò nối dài ĐT741 (từ Trường Cao đẳng công nghiệp cao su Bình Phước đến Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm).
- Đường Trần Hưng Đạo.
- Đường Điều Ống.

Qua thực tế cho thấy hiện nay tại các tuyến này đã có gông của Điện lực, tuy nhiên việc phát triển dây thuê bao mới của các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp không đưa vào gông rất nhiều; cáp đứt thòng xuống đường, tại các trụ điện còn nhiều cuộn cáp thòng sát xuống mặt đường; việc gắn thẻ nhận diện vẫn chưa được thực hiện đúng quy định; một số cột treo cáp (VNPT Bình Phước tự xây dựng) quá tải ngã nghiêng, xuống cáp không đảm bảo an toàn; cùng 01 vị trí nhiều cột treo cáp chôn chéo nhau gây lãng phí ảnh hưởng đến việc trồng cây xanh, cải tạo vỉa hè, mất mỹ quan đô thị, nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.

Để đảm bảo mỹ quan đô thị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện chỉnh trang, làm gọn đối với các vị trí tuyến cáp đã được ghi nhận trong đợt kiểm tra vừa qua (đính kèm biên bản kiểm tra ngày

30/8/2018), đồng thời rà soát đưa cấp vào công điện lực, gắn thẻ nhận diện, thay cột đã xuống cấp tại tất cả các tuyến khác trên địa bàn thị xã Đồng Xoài chưa đạt yêu cầu theo quy định. Kết quả báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/10/2018. Sau thời gian trên, Sở sẽ tiến hành phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra xử lý theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Công thương;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Đồng Xoài;
- Điện lực tỉnh;
- BGD Sở;
- Lưu: VT, BCVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Trương Đình Vũ

- Đường Phú Riêng Đò nối dài DT741: Từ Trường Cao đẳng công nghiệp cao su Bình Phước đến Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm.

- Đường Trần Hưng Đạo.

- Đường Điều ông.

Kết quả ghi nhận như sau:

1. **Tuyến Quốc lộ 14** (đoạn từ đến Cầu 2 đến Khu công nghiệp Đồng Xoài)

Tại vị trí trụ điện số 41H: Cáp Viettel thông xuống đường độ cao 2,1m không đảm bảo theo quy định, VNPT chưa đưa cáp vào gông điện lực.

Tại vị trí trụ điện của VNPT tự xây dựng (tại Cây Xăng Tân Thành đối diện Trường THPT Nội trú) cáp VNPT thông xuống đường độ cao 2m.

Tại trụ điện 43H-44H: cáp của Viettel, SCVT không đưa vào gông.

Tại cột 45H: Hộp cáp đồng của Viettel bị mất nắp dây cuộn không gọn gàng để thông xuống vỉa hè.

- Tại vị trí trụ điện 48H: Viettel lấy chai nhựa để làm măng xông, dây cáp bó lòng thông cột vào cây xanh trên vỉa hè; FPT măng xông hợp phối cáp treo cao 2,5m không đúng theo quy định; VTVcab không đưa vào gông điện lực.

Tại vị trí trụ điện 49H-53H: VNPT, Viettel không đưa cáp vào gông Điện lực, dây bị võng xuống không đúng quy định, nhiều cáp không xài nhưng không thu hồi.

Tại vị trí trụ điện 59H: Cáp VNPT thông xuống đường vỉa hè 2m.

Tại vị trí trụ điện 31H: Cáp VNPT băng qua ngã ba bị võng xuống không đảm bảo quy định (3,3m); cáp VTCab băng qua đường lớn không có gấn thẻ nhận diện.

Tại vị trí trụ điện 20H, 30H: Cáp SCTV thông xuống đường.

Tại vị trí trụ điện 18H: VNPT kéo dây cáp thông xuống đường vỉa hè vào trụ ATM Viettinbank không đúng quy định; Cột điện VNPT bị xuống cấp, hư hỏng nặng.

Tại vị trí trụ điện 17H: Cáp Viettel cuộn không gọn gàng thông xuống vỉa hè (1,5m).

Tại vị trí trụ điện 23 tuyến 472: Viettel dùng chai nhựa để làm măng xông, dây cáp quấn không gọn gàng thông xuống đường vỉa hè (0,5m).

Tại vị trí trụ điện (đối diện Liên đoàn Lao động tỉnh) cáp Viettel thông xuống đường vỉa hè 2m.

Tại trụ điện VNPT (Cửa hàng Thái Hùng): VNPT lắp hộp cáp đầu nối quá thấp không đúng quy định, dây cáp cuộn không gọn gàng.

Tại trụ điện 13H: Cáp Viettel để thông sát xuống đường vỉa hè.

Tại trụ điện (đối diện tượng đài thị xã): Cáp Viettel, VNPT băng qua ngã ba đường bị đứt rất nhiều thông xuống đường.

Tại trụ điện tại ngã tư Đồng Xoài (cafe 377) cáp SCTV thông xuống đường.

Tại trụ điện 21H: Cáp Viettel quấn quanh trụ điện tới tận mặt đường.

Tại trụ điện 26H: Cáp Viettel bó quanh trụ điện xuống tới mặt đường.

Tại trụ điện 30H-31H: Cáp Viettel dây đứt thông xuống đường, dây võng 2,3m; cáp SCTV thông xuống đường 2m.

2. Đường Phú Riêng Đỏ nối dài BT741: Từ Trường Cao đẳng công nghiệp cao su Bình Phước đến Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm.

- Tại trụ điện 35H đến 37H: Cáp Viettel, VNPT cuộn dây không gọn gàng, thông xuống sát mặt đường; Cáp không đưa vào gông của Điện lực tỉnh.

Tại trụ điện 40: Cáp SCTV thông xuống đường, chưa được thu hồi.

Tại trụ điện (ngõ 1207 Phú Riêng đỏ): Cáp SCTV, Viettel cuộn không gọn gàng, thông xuống sát đất.

Trước cổng Công an thị xã: Cáp Viettel bị đứt thông xuống vỉa hè chưa được thu hồi.

Tại trụ điện (Giao giữa Đường Trần Hưng Đạo và Đường Phú Riêng đỏ): Cáp Viettel, VNPT cuộn không gọn gàng, để thông xuống gần mặt đường.

Tại trụ điện (ngã tư đồng Xoài, trước cửa tiệm Nệm Đồng Phú): Cáp Viettel đứt bó chưa được thu hồi.

Tại trụ điện 54A, (Ngã tư Đồng Xoài), trụ VNPT (trước cổng VNPT Bình Phước): cáp quấn chằng chịt, không gọn gàng để thông sát đến gần mặt đường.

Tại trụ điện 42A: Cáp VNPT đi vào nhà dân thông xuống đường 1,8m.

Tại trụ điện 38A: Cáp VNPT, Viettel cuộn quấn rất nhiều thông xuống sát đường.

Tại trụ 37A: Cáp Viettel thông xuống sát đường.

Trụ điện VNPT (tự xây dựng) trước siêu thị Co.opmart: Dây cáp quấn không gọn gàng để thông xuống gần mặt đường.

Tại trụ điện (Đường Nơ Trang Long giao với đường Phú Riêng Đỏ): Cáp FPT đứt thông xuống đường.

Tại trụ 30A (trước cửa hàng Viettel): Viettel sử dụng măng xông bằng chai nhựa, cáp quấn thông xuống sát mặt đường.

3. Đường Trần Hưng Đạo

Tại vị trí trụ điện 20H (Tại số 58 Trần Hưng Đạo): Cáp SCTV bị đứt thông xuống đường; có 01 măng xông treo lơ lửng không đơn vị nào nhận chủ sở hữu.

Tại cuối đường Nguyễn Chánh giao với đường Trần Hưng Đạo, cáp Viettel đứt thông xuống đường.

Tại trụ điện 121: Viettel sử dụng vỏ chai nhựa làm măng xông, cáp cuộn xuống cách mặt đường 1,5m.

Tại trụ điện 19: Cáp VTVcab, SCTV đứt thông xuống đường.

Tại trụ điện 12: Cáp VNPT thông xuống sát mặt đường.

Tại trụ VNPT (tự xây dựng): tại vị trí ngã tư đường Trường Chinh giao với Trần Hưng Đạo bị nghiêng rất nhiều, dây cuộn rất nhiều, không gọn gàng để gần sát mặt đường.

Tại vị trí trụ đầu đường Lê Hồng Phong giao với Trần Hưng Đạo: Cáp Viettel bị đứt thông sát đường.

Tại trụ VNPT (tự xây dựng): tại đầu đường Hoàng Văn Thụ giao với Trần Hưng Đạo dây cuộn chằng chịt, không gọn gàng thông sát đường.

Tại vị trí Đầu đường Nguyễn Văn Linh giao với Trần Hưng Đạo cáp Viettel thông xuống sát đường.

Đầu đường Ngô Gia Tự giao với Trần Hưng Đạo cáp VTVCab thông xuống đường cột vào cây xanh bên vỉa hè.

Tại trụ điện (trước Cục Thống kê tỉnh): Cáp VNPT, Viettel đi từ cột điện thông xuống đường 1,7m vào Cục Thống kê.

Tại trụ điện 11H: Cáp SCTV thông sát xuống đường trên vỉa hè.

Tại trụ điện công sau UBND tỉnh: VNPT cuộn cáp xuống sát đường.

Tại trụ điện (đối diện Sân bóng đá mini Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh): cáp Viettel, VTVCab thông xuống đường (1,6m) vào Tỉnh ủy.

Tại trụ điện 05: Cáp Viettel kéo vào Ủy ban kiểm tra tỉnh thông xuống vỉa hè 1,6m.

4. Đường Điều Ông

Tại trụ điện (trước Nha khoa Việt Nhật) cáp Viettel cuộn lại thông sát xuống đường; SCTV, Viettel, dây Điện lực của khách hàng thông xuống đường độ cao 2m.

Qua đợt kiểm tra thực tế tại 04 tuyến cáp treo bên trên, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá như sau:

- Tuyến cáp đoạn từ Bến xe Trường Hải đến Bệnh viện đa khoa Thánh Tâm về cơ bản đã được bố gọn gàng.


Ngoài ra các tuyến còn lại vẫn còn tình trạng cáp chum đưa vào gông của Điện lực tỉnh, cáp đứt thông xuống đường, tại các trụ điện còn nhiều cuộn cáp thông sát xuống mặt đường; các tuyến cáp dọc theo các tuyến đường gần như là không được gắn thẻ nhận diện, thậm chí có những đoạn cáp băng qua đường lớn, ngã ba cũng không được gắn thẻ nhận diện; một số cột treo cáp của VNPT Bình Phước tự xây dựng quá tải ngã nghiêng, xuống cáp không đảm bảo an toàn; cùng 01 vị trí nhiều cột treo cáp chôn chéo nhau gây lằng lảnh ảnh hưởng hướng đến việc trồng cây xanh, cải tạo vỉa hè, mất mỹ quan đô thị, nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện chỉnh trang làm gọn đối với các vị trí của tuyến cáp đã được chỉ ra trong biên bản, đồng thời rà soát chỉnh trang, bố gọn, gắn thẻ nhận diện, thay cột đã xuống cáp tại tất cả các những điểm khác trên các tuyến chưa đạt yêu cầu theo quy định.


Ý kiến của các đơn vị tham gia kiểm tra: thống nhất với Biên bản không có ý kiến khác.

Biên bản kết thúc cùng ngày, được lập thành 10 bản có giá trị như nhau. Các bên thống nhất cùng ký tên.


ĐD. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Hoàng Văn Hải

ĐD. UBND THỊ XÃ ĐÔNG XOÀI
Phùng Văn Tấn


Phùng Văn Tấn


ĐD. VIỆN THÔNG BINH PHƯỚC


Nguyễn Đức Tấn


ĐD. FPT. CN BÌNH PHƯỚC


Lê Ngọc Sơn


ĐD. VTVCAB


Hoàng Văn Cường

ĐD. SỞ XÂY DỰNG


Nguyễn Văn Tuấn

ĐD. CT ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC
ĐD PHÒNG CNTT


Đỗ Văn Năm


ĐD. CN VIETTEL BÌNH PHƯỚC


Hồ Hoàng Long

ĐD. SCTV



ĐD. SỞ CÔNG THƯƠNG


Nguyễn Ngọc Chính