

## NỘI QUY AN TOÀN HOÁ CHẤT

### I. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ THỰC HÀNH

- Cấm ăn uống, hút thuốc trong khu vực kho chứa hoá chất và trong khi sang chiết hoá chất
- Mang bảo hộ lao động phù hợp khi tiếp xúc với hoá chất
- Không phận sự cấm đi vào khu vực chứa hoá chất
- Không che lấp lối thoát hiểm
- Những hoạt động sinh lửa trong khu vực chứa hoá chất phải được xin phép
- Đọc kỹ hướng dẫn và tuân thủ những quy định an toàn hoá chất trên bao bì
- Lưu trữ, sang chiết, vận chuyển phải tuân theo hướng dẫn của mỗi loại hoá chất

### II. XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

#### 1. CHÁY

- Áp dụng quy trình di tản khẩn cấp và thông báo vị trí đám cháy
- Cúp cầu dao điện khu vực xảy ra cháy
- Tự lên kế hoạch chữa cháy nội bộ và di chuyển hàng hoá
- Gọi điện thoại 114 để thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hỗ trợ

#### 2. TRÀN ĐỔ HOÁ CHẤT

- Ngăn chặn tràn đổ thêm (nếu thấy an toàn)
- Thông báo cho người quản lý trực tiếp để tập hợp đội phản ứng khẩn cấp nội bộ trong công ty tiến hành đánh giá tình trạng tràn đổ và có biện pháp xử lý phù hợp
- Áp dụng phương án di tản khẩn cấp nếu thấy không an toàn

### III. SƠ CẤP CỨU

- Tiếp xúc với da hoặc quần áo: cởi bỏ quần áo nhiễm hoá chất và rửa sạch bằng nước vùng da bị nhiễm hoá chất
- Tiếp xúc với mắt: rửa mắt liên tục bằng nước sạch trong khoảng 15 phút, chuyển đến bệnh viện nếu thấy kích ứng mắt
- Hít phải hơi hoá chất: chuyển nạn nhân ra nơi thoáng mát. Chuyển đến bệnh viện để được theo dõi tiếp (nếu cần)
- Nuốt phải hoá chất: chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất (mang theo nhãn thông tin an toàn hoá chất)

### IV. XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÚNG CÁCH

- Hoá chất thải bỏ, bao bì chứa hoá chất, chất tràn đổ sau khi thu gom phải được dán nhãn và huỷ bỏ theo quy trình quản lý chất thải nguy hại.
- Mang bảo hộ lao động phù hợp khi tiếp xúc với hoá chất thải bỏ.

Bình Phước, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GUO, YOULI